

Schraubenkappe wieder draufdrehen dabei darauf achten das am Ende des Gewindes der O-Ring drauf ist. Zum Schluss muss das Lager gelöst werden, die kleine Schraube lösen, man hört ein leichtes klacken, Schraube wieder festziehen feddich.
Ralf

